



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



**LEHENDIK DAGOEN ERAIKINA** EDIFICIO EXISTENTE

**Erregistro-zenbakia** CEE/CAPV/2018/00131849 E  
Nº de registro

**Egun honetan sinatua** 06/09/2018  
Suscrito el

**Noiz arteko balioa** 06/09/2028  
Válido hasta

**Eraikina** Edificio  
**Helbidea** Kalea/Calle Doctor Don Luis Bilbao Libano 34 Bajo Mano única + entreplanta 1F, local  
Dirección  
**Herria** Elexalde - Leioa (Bizkaia) 48940  
Localidad  
**Zona klimatikoa** C1  
Zona Climática  
**Eraikinaren erabilera** Beste erabil. batzuk Otros Usos  
Uso del edificio/vivienda/local

**KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA**  
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

**Energia primarioko kontsumoa (1)**  
Consumo de energía primaria (1)  
kWh/m² año

**CO<sub>2</sub> Igorpenak**  
Emisiones de CO<sub>2</sub>  
KgCO<sub>2</sub>/m² año

<b>A</b> eraginkorragoa más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>	<b>382</b>	<b>64</b>
<b>F</b>		
<b>G</b> ez hain eraginkorra menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.